


Kemiönsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma: Asukaskyselyn esittelykalvot


Huhtikuu 2020




ASUKASKYSELY LYHYESTI 1/2

- Asukaskysely toteutettiin 2.–22.3.2020.
- Kartalle osoitettuja vaaranpaikkoja merkittiin Kemiönsaarelle noin 375 kpl.
- Kysely toteutettiin samanaikaisesti myös Paraisilla.
- Kaikki asukaskyselyn kommentit analysoidaan yhteneväisesti, mutta yksittäinen kommentti tai kommenttien kasaumakohta ei välttämättä johda toimenpidetarpeeseen. Toimenpide-tarpeista päätetään yhdessä kuntien ja ELY-keskuksen kanssa ja asukaskysely on yksi monista tietolähteistä.
- Kemiönsaaren ja Paraisten vastauksiin voi tutustua nettikartan avulla:

<https://mobilityanalytics.ramboll.com/karpalo/tulokset/parakemio/>



ASUKASKYSELY LYHYESTI 2/2




KEMIÖNSAAREN KARTTAVASTAUSTEN JAKAUMA




1. Hankala tai turvaton risteys **26 %**
2. Korkeat ajonopeudet **22 %**
3. Turvaton tienylityspaikka **17 %**
4. Puuttuva kävely- tai pyöräilyväyläyhteys **16 %**
5. Jokin muu ongelma **7 %**
6. Puutteellinen pysäkkijärjestely tai -ongelma **5 %**
7. Puutteita kävely- tai pyöräilyväylien laadussa tai kunnossapidossa **4 %**
8. Pysäköintiongelma (autot, mopot, pyörät) **2 %**



ESITETYT ONGELMAKOHEETEET TEEMOITTAIN



ESITETYT ONGELMAKOHTTEET TEEMOITTAIN




*Osuus kaikista vastauksista

ESITETYT ONGELMAKOHEET TEEMOITTAIN



*Osuus kaikista vastauksista




© Karttakeskus, Lupa L4356

ESITETYT ONGELMAKOHTEET TEEMOITTAIN


● Hankala tai turvaton risteys




● Korkeat ajonopeudet



● Turvaton tienylityspaikka



● Puuttuva jkp-tie




ESITETYT ONGELMAKOHTEET TEEMOITTAIN


● Jokin muu ongelma




● Puutteellinen pysäkkijärjestely



● Puutteita jkp-tien laadussa



● Pysäköintiongelma



KEMIÖNSAAREN ENITEN KOMMENTOIDUT KOHTEET JA ONGELMAT 1/2

- 1) [Arkadiantie / Mestarantie / Engelsbyntie liittymä \[kunta\]](#) [karttalinke](#)
 - Liittymät eivät kohdakkain, jäsentymättömyys, piha- ja liittymäjärjestelyt
- 2) [Mt 181 \(Turuntie\) / mt 12062 \(Vretantie\) / mt 1835 \(Suomenkulmantie\) liittymä \[ELY\]](#) [karttalinke](#)
 - Turvaton liittymä, turvaton suojatie, huonot näkemät
- 3) [Mt 181 \(Turuntie\), Edwin Widen tien kohdan suojatie \[ELY\]](#) [karttalinke](#)
 - Turvaton suojatie, ylinopeudet (erityisesti raskas liikenne), hidasteen puute
- 4) [Mt 183 \(Taalintehtaantie\), väli Dragsfjärd-Taalintehtas \[ELY, kunta\]](#) [karttalinke](#)
 - Jalankulku- ja pyöräilyväylän puute
- 5) [Mt 1830 \(Söderlångvikintie\) / mt 1830 \(Kasnäsintie\) / mt 12053 \(Söderlångvikintie\) liittymä \[ELY\]](#) [karttalinke](#)
 - Huonot näkemät, liian suuri nopeusrajoitus
- 6) [Mt 12062 \(Vretantie\) / Arkadiantie liittymä \[ELY\]](#) [karttalinke](#)
 - Huonot näkemät, turvaton suojatie

*Kohteet
esitetty
kartalla
seuraavilla
sivuilla*



KEMIÖNSAAREN ENITEN KOMMENTOIDUT KOHTEET JA ONGELMAT 2/2

- 7) Mt 12061 (Länsiniementie) / mt 12062 (Vretantie) liittymä [ELY] [karttalinkki](#)
 - Turvaton tienylityspaikka, jalankulku- ja pyöräilyväylän turvaton päätepiste, ylinopeudet
- 8) Arkadiantie / Toritie liittymä [kunta] [karttalinkki](#)
 - Jäsentymätön risteysalue, turvaton pihaliittymä
- 9) Mt 181 (Turuntie) / Engelsbyntie liittymä [ELY] [karttalinkki](#)
 - Huonot näkemät (opaste)
- 10) Dalsbruks skolan kohta [ELY, kunta] [karttalinkki](#)
 - Saattoliikenne, ylinopeudet
- 11) Kolapakantie / Rantatie liittymä [kunta] [karttalinkki](#)
 - Turvaton ja jäsentymätön liittymä
- 12) Mt 12063 (Mjösundintie) / Degerdalintie liittymä [ELY] [karttalinkki](#)
 - Turvaton liittymä, mutka, ylinopeudet

Kohteet
esitetty
kartalla
seuraavilla
sivuilla



KEMIÖNSAAREN ENITEN KOMMENTOIDUT KOHTEET JA ONGELMAT

